

Integrated Service Technical Application									
Fgst-Nr.: TS55020		Fahrzeug: MINI/R56/COUPE/Cooper/N12MECH/EURL/2006/09		KL 15: 13,9 V KL 30: 13,9 V					
Identifikation	Fahrzeuglest	Tätigkeiten	Serviceplan						
Informations-suche	Geführte Fehlersuche	Programmierung-/Codierung	Service-funktionen	Werkstatt-/Betriebsmittel	Messtechnik				
Fehlerspeicher	Fehlerbild	Eingabe Fehler-code							
Code	Beschreibung	KM-Stand	Klasse						
0093A8	ACSM/MRS: Fahrerairbag Stufe 1	79920							
0093AA	ACSM/MRS: Gurtrammer Beifahrer	79936							
0093AD	ACSM/MRS: Seitenairbag Beifahrer	79936							
0093BB	ACSM/MRS: Gurtschlosskontakt Beifahrer	79936							
0093C1	ACSM/MRS: Kommunikationsstörung Sitzbelegungserkennung Beifahrer	79936							
002F25	DME: Umgebungstemperatursensor, Signal	79530							
002F28	DME: Umgebungstemperatursensor, Signal	79530							
005DF7	DSC Schnittstelle KOMBI Signalfehler	79528							
00A0B1	CAS: Eingang Wählhebelstellung unplausibel	79904							
00931B	KOMBI: Außentemperatursensor	79544							
00E715	Botschaft (Außentemperatur, 0x2CA) fehlt, Empfänger IHKA/IHKS/IHS, Sender K	79528							
Anzahl Fehlerspeicher: 11 / 11 Anzahl Fehlerbilder: 0 Filter: Standard									
Fehlercode anzeigen	Fehlerspeicher löschen	Fehlerspeicher füllen	Filter löschen	Vollständig anzeigen	Prüfplan berechnen				