

Fehlerspeicher

Datum: 08.12.23, 11:00
FIN: WMWSS91050WN97758

02 Schaltzentrum Lenksäule

1 Fehler

9E2C: Multifunktionslenkrad (MFL) - Timeout Telegramm

29 Stabilitätssystem EBC_450

1 Fehler

5E5C: Bremsbelag vorne verschlissen

36 Combox Multimedia

1 Fehler

D690: MOST: Ringbruch

40 Car Access System

2 Fehler

A128: KL15_Automatisches_Abschaltung_wegen_OSFG

A125: Fehler_MSA_Request

60 Instrumentenkombination

1 Fehler

A559: KL30g_f cutoff

63 Central Headunit and Multimedia Platform

5 Fehler

E1CD: Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht das Netzwerk zu wecken (Error_WakeUp_Failed)

E1C7: K-CAN Kommunikationsfehler

C50A: Verbindung Head-Unit zum Diversity: Kurzschluss nach Masse

E1CF: Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New)

C587: Das Einschlafen von der Head-Unit wird verhindert

72 Fußraummodul Fahrerseite

1 Fehler

9CC3: Kommunikation mit Spiegel Fahrerseite gestoert

29 Stabilitätssystem EBC_450

1 Fehler

5E5C: Bremsbelag vorne verschlissen