

Dauer 3 Minuten 17.14 Sekunden (23.04.2024 10:25:53.791 ... 10:29:10.938)

Fehlerspeicher

SGBD	BNTN	Code	Beschreibung	KM-St and	Ist aktuell vor handen?	Fehlergruppe	FKB
CAS	-	0x00A1 17	CAS: Programmierfehler CAS	82072	Nein	-	--- , Version: ---
FRM_7 0	-	0x00A8 BF	FRM: Nebelschlusslicht/zweistufige Bremsleuchte links defekt	80592	Ja	-	--- , Version: ---
FRM_7 0	-	0x00A8 C1	FRM: Rueckfahrlicht links defekt	81944	Nein	-	--- , Version: ---
IHKA56	-	0x00E7 17	Botschaft (Motordaten, 0x1D0) fehlt, Empfänger IHKA/IHKS/IHS, Sender DME-DDE	92840	Nein	-	--- , Version: ---
KOMB5 6	-	0x00A5 59	KOMBI: Versorgung wurde abgeschaltet (Klemme 30g-f)	74072	Nein	-	--- , Version: ---
MED17 _2N	-	0x002D 52	DME: Superklopfen	92290	Nein	-	--- , Version: ---
MED17 _2N	-	0x002D CD	DME: Kraftstoffabschaltung wegen Superklopfen, Zyl. 3	92290	Nein	-	--- , Version: ---
MED17 _2N	-	0x002F 22	DME: Motortemperatur, Plausibilität	92840	Nein	-	--- , Version: ---
PDC_8 7	-	0x009E 35	PDC: Leitungen hinten Mitte links Ultraschallsensoren	92792	Ja	-	--- , Version: ---
SPEG5 6	-	0x00A6 E1	JBE: Sitzheizung Beifahrerseite	90816	Ja	-	--- , Version: ---
SZL_56	-	0x009E 2F	SZL: PT-CAN Weckleitung - Plausibilitätsfehler	84576	Nein	-	--- , Version: ---

Diagnose / Instandsetzung [oben](#)

--> [Inhalt zeigen](#)

7. Serviceplan (Prüfplan) [oben](#)

Dauer 0 Minuten 3.95 Sekunden (23.04.2024 10:29:41.030 ... 10:29:44.989)

Art Standard

Name	Id, Titel	Priorität
Identifikator	Dokumente	Art
SGBD	Symptome	
Sitzheizung_Beifahrerseite_G	Sitzheizung	5
ABL-DIT-B5210_PL3SH	Sitzheizung	ABL
SPEG56	0x00A6E1: JBE: Sitzheizung Beifahrerseite	
Versorgung_SZL_Schaltzentrum_Lenksäule	Versorgung SZL Schaltzentrum 6 m Lenksäule	
ABL-DIT-B6131_VERS56	Versorgung Schaltzentrum Lenksäule	ABL
SZL_56	0x009E2F: SZL: PT-CAN Weckleitung - Plausibilitätsfehler	
Motortemperatursensor_MED	Temperatursensor Motorkühlung	6