CARLY DIAGNOSE REPORT

MINI (R56) (2008)

Dez. 22 2020

STATUS	GEFUNDENE FEHLER	SYSTEME OHNE FEHLER
Sehr Schlecht	6	2

Fehlerhafte Systeme (3)

Lenkstockschalter

Fehler Code: 00C994	F-CAN SZL Radgeschwindigkeit, Kommunikation mit DSC, Timeout / Botschaft (Klemmenstatus, 130h)

Gateway

Fehler Code: 00C907	Controller K-CAN, Bus Off / K-Can Kommunikation Gestört / K_Can Kommunikation
Fehler Code: 00C91E	K_Can_Id_130 Klemmenstatus Timeout / K-Can Botschaft (ID 130, Klemmenstatus): Ausfall Durch Timeout

Motor

Fehler Code: 002E4F	DFES_DTCM.DFC_BSDD0sig_C: BSD-Botschaft vom intelligenten Batteriesensor fehlt Details: Drehzahl : 1792 Zündzeitpunkt Zylinder 1 : 63 Batteriespannung : 0 Spannung Kl. 87 : 15
Fehler Code: 002FD7	DFES_DTCM.DFC_SIA_E1npl_C: EWS-Manipulationsschutz Details: Drehzahl : 0 Kühlmitteltemperatur OBD : 20 Batteriespannung : 0 Zeit seit Startende : 338
Fehler Code: 002FE4	DFES_DTCM.DFC_SIA_E4sig_C: Botschaft EWS-Motorelektronik fehlerhaft Details: Drehzahl : 0 Kühlmitteltemperatur OBD : 38 Batteriespannung : 0 Zeit seit Startende : 338

Systeme ohne Fehler (2)

- Servolenkung
- Dynamische Stabilitäts Kontrolle (DSC)