

Produktinformation Bluetooth. Empfohlene Mobiltelefone.



Überblick

Mit der BMW Handy Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644) und dem BMW Navigationssystem Professional mit integrierter Handylvorbereitung Bluetooth (SA 633) können geeignete bluetoothfähige Mobiltelefone drahtlos mit dem Fahrzeug verbunden und über die Eingabelemente des Fahrzeugs bedient werden.

Da sich die Umsetzung des Bluetooth-Standards bei verschiedenen Mobiltelefonen deutlich unterscheidet und sich mit den Softwareversionen der Handy-Hersteller auch ändern kann, sind Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug möglich, die nicht von BMW zu verantworten sind. Daher werden ausgewählte, neue Bluetooth-Mobiltelefone und Softwareversionen bei BMW kontinuierlich auf ihre Kompatibilität mit den BMW Handylvorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644 oder SA 633) geprüft.

Von BMW werden nur Mobiltelefone empfohlen, die elektromagnetisch verträglich angebunden werden können und folgende Funktionen über Bluetooth sicher unterstützen:

- Telefonieren via Bluetooth-Verbindung,
- Freisprechen und integrierte Bedienung über Bedienelemente des Fahrzeugs,
- Zugriff auf Telefonbuch (telefon-intern und/oder von der SIM-Karte).

Randbedingungen

Für den einwandfreien Betrieb der empfohlenen Mobiltelefone im Fahrzeug ist außerdem ein Snap-In-Adapter (siehe Seite 7) erforderlich, der die fahrzeugsichere Arretierung, das Aufladen des Mobiltelefons und die Anbindung einer Außenantenne sicherstellt.

Die elektromagnetische Feldstärke im Fahrzeuginnenraum kann jedoch nur für Mobiltelefone mit Anschlussvorrichtung für eine externe Antenne minimiert werden.

Die aktuell empfohlenen Mobiltelefone entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen, die angeben, ab welchem Stand der Telefonausstattung bestimmte Handy-Software-Konfigurationen genutzt werden können. Den aktuellen Stand der BMW Handylvorbereitung ist dem Produktionsdatum zu entnehmen. Diese Information wird von BMW regelmäßig aktualisiert, um neue Bluetooth-Mobiltelefone und Softwareversionen zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung an spezielle Softwareversionen der Handys gekoppelt ist. Auf „Besondere Hinweise“ wird in der Spalte  verwiesen, wenn im Rahmen der durchgeführten Tests ein spezielles Verhalten des Handys oder der Handy-Software-Konfiguration festgestellt wurde.

Für nicht empfohlene Handy-Software-Konfigurationen oder Bluetooth-Handys anderer Hersteller kann der einwandfreie Betrieb mit den BMW Handy Vorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644 oder SA 633) nicht garantiert werden. Mögliche Funktionseinschränkungen sind z. B. Fehler beim Freisprechen, im Koppelungsvorgang (z. B. Abbruch) und bei der Übertragung oder beim Zugriff auf das Telefonbuch.

Support

Sollte das Zusammenspiel eines Mobiltelefons mit den BMW Handylvorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644 oder SA 633) nicht richtig funktionieren, so könnte dies an einem nicht kompatiblen Softwarestand des Mobiltelefons liegen.

Die Softwareversion des Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld des Handys:

Motorola: [Menu] [Settings] [Phone Status]
[Other Info] [S/W Version]

Nokia: *#0000#

Siemens: *#06# [Info]

Sony Ericsson¹: >*<*< [Service Info] [SW-Info]
¹ „>“, „<“, „*<“: Anzahl und Richtung der Joystick-Eingaben

Ob es eine aktuellere Software für ein Mobiltelefon gibt, die kompatibel zu der BMW Handylvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle ist, können sie den folgenden Tabellen entnehmen. Die neue Software für ein Mobiltelefon erhalten Sie vom Telefon-Hersteller oder einem Provider; bei Siemens-Handys können Sie die Software auch über das Internet selbst flashen.

Nokia: <http://www.nokia.com>
Siemens: <http://www.bengmobile.com>
Sony Ericsson: <http://www.sonyericsson.com/support>
Motorola: <http://direct.motorola.com>

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die BMW Kundenbetreuung:

Telefon 01802-324252

Email kundenbetreuung@bmw.de

Produktinformation Bluetooth. Empfohlene Mobiltelefone.



Motorola	
V635	V600
Nokia	
6230i	6310i
Siemens	
S65	S55
Sony Ericsson	
K750i*	
T630	T610
Ericsson	
T39	

Fahrzeug-Modell	3er Limousine (E46 bis 11/04) 3er Touring (E46 bis 05/05) 3er Coupé, 3er Cabrio 5er Limousine (E39 bis 02/03) 5er Touring (E39 bis 02/04) X3, X5, Z4				
	Handy-Marke*	Handy-Modell	Handy-Software	⚠	Telefon-Ausstattung
BMW Handylvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle (SA 644)	Ericsson	T39m	R3A022		09/02-09/04*
	Motorola	V600	0B.08.9FR	1	03/03-03/06
			0B.09.1DR A	1	03/03-03/06*
			0B.09.37R	1	ab 03/03
			0B.09.38R	1	ab 12/04
			0B.09.56R	1	ab 03/05
	Nokia	6310i	08.48.24R A	1	ab 09/05
			08.48.6DR	1	ab 09/05
			v5.22	2	03/03-12/04*
			v5.50	2	06/04-04/05*
			v5.51	2	06/04-03/06*
			v5.60	2	ab 03/05
			v7.00	2	ab 09/05
			v3.30	2	ab 03/05
	Siemens	S55	v3.40	2	ab 09/05
			v3.50*	2	ab 03/06*
			16	5	06/03-04/05*
			91	5	ab 12/04
BMW Handylvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle (SA 644)	Sony Ericsson	T610	12, 16, 25	5	ab 12/04
			43, 50	5	ab 09/05
			R1A081	8, 10	09/02-04/05*
			R1L013	8, 10	09/02-04/05*
			R4C003	8, 10	ab 09/02
			R6C005	8, 10	ab 09/02
	T630		R4C003	8, 10	ab 09/02
			R4E002	8, 10	ab 09/02
			R6C005	8, 10	ab 03/04
			R7A011	8, 10	ab 12/04
		K750i*	R1AA008*	6,8,9	ab 09/05*

Fahrzeug-Modell	1er 3er Limousine (E90 ab 12/04) 3er Touring (E91 ab 06/05) 5er Limousine (E60 ab 03/03) 5er Touring (E61 ab 03/04) 6er Coupé, 6er Cabrio				
	Handy-Marke*	Handy-Modell	Handy-Software	⚠	Telefon-Ausstattung
BMW Handylvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle (SA 644)	Motorola	V600	0B.08.9FR	1	06/04-03/06
			0B.09.37R	1	ab 12/04
			0B.09.38R	1	ab 03/05**
			0B.09.56R	1	ab 03/05
			08.48.24R A	1	ab 09/05
			08.48.6DR	1	ab 09/05
	Nokia	6310i	v5.22	2	07/03-09/04*
			v5.50	2	03/04-03/05*
			v5.52	2	ab 03/05**
			v5.60	2	ab 03/05
			v7.00	2	ab 09/05
			v3.30	2	ab 03/05
	Siemens	S55	v3.40	2	ab 09/05
			v3.50*	2	ab 03/06*
			10, 12	5	07/03-09/04*
			16	5	07/03-03/05*
			20	5	07/03-09/05*
			91	5	ab 03/05**
BMW Handylvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle (SA 644)	Sony Ericsson	T610	12, 16, 25	5	ab 03/05**
			43, 50	5	ab 09/05
			R1A081	8, 10	07/03-03/05*
			R1L013	8, 10	07/03-03/05*
			R4C003	8, 10	ab 07/03
			R6C005	8, 10	ab 07/03
	T630		R4C003	8, 10	ab 07/03
			R4E002	8, 10	ab 07/03
			R6C005	8, 10	ab 09/04
			R7A011	8, 10	ab 03/05**
		K750i*	R1AA008*	6,8,9	ab 09/05*

** Für 1er/3er schon ab 12/04.

Fahrzeug-Modell	3er Limousine (E46 bis 11/04) 3er Touring (E46 bis 05/05) 3er Coupé, 3er Cabrio 5er Limousine (E39 bis 02/03) 5er Touring (E39 bis 02/04) X3, X5, Z4	
	Freigabe-Stand	Teile-Nummer Telefon-Ausstattung
SA 644	09/02	6 915 563
	11/02	6 931 854, 6 931 855
	03/03	6 954 552
	06/03	6 938 610
	09/03	6 934 961, 0 304 492
	03/04	6 950 089
	06/04	6 945 387, 0 391 534
	12/04	6 955 522
	04/05	6 969 268
	09/05	6 958 358
	03/06*	6 987 546*
Fahrzeug-Modell	1er 3er Limousine (E90 ab 12/04) 3er Touring (E91 ab 06/05) 5er Limousine (E60 ab 03/03) 5er Touring (E61 ab 03/04) 6er Coupé, 6er Cabrio	
	Freigabe-Stand	Teile-Nummer Telefon-Ausstattung
SA 644	07/03	6 938 784
	09/03	6 938 943
	03/04	6 946 393
	06/04	6 948 404
	09/04	6 953 044
	12/04	6 965 406 nur 1er/3er
	03/05	6 975 173
	09/05	6 972 678
	03/06*	9 116 725*

* Änderung gegenüber Release 5 vom 24.11.2005

Produktinformation Bluetooth. Empfohlene Mobiltelefone.



Motorola	
Nokia	
Siemens	
Sony Ericsson	

Fahrzeug-Modell	3er Limousine (E46 bis 11/04) 3er Touring (E46 bis 05/05) 3er Coupé, 3er Cabrio 5er Limousine (E39 bis 02/03) 5er Touring (E39 bis 02/04) X3, X5, Z4				
	Handy-Marke*	Handy-Modell	Handy-Software	⚠	Telefon-Ausstattung
BMW Navigationssystem Professional mit integrierter Handylvorbereitung Bluetooth (SA 633)	Motorola	V600	0B.08.A2R VA	1	09/04-09/05*
			0B.09.1DR A	1	09/04-09/05*
			0B.09.1FR A	1	ab 09/04
			0B.09.1FR AV	1	ab 09/04
			0B.09.37R	1	ab 09/04
			0B.09.38R	1	ab 03/05
			0B.09.56R	1	ab 03/05
			08.48.24R A	1	ab 09/05
			08.48.6DR	1	ab 09/05
	Nokia	6310i	v5.22	2	09/04-09/05*
			v5.51	2	ab 09/04
			v5.52	2	ab 03/05
			v5.60	2	ab 03/05
			v7.00	2	ab 09/05
			v3.30	2	ab 03/05
			v3.40	2	ab 09/05
			v3.50*	2	ab 09/05*
	Siemens	S55	16	5	09/04-09/05*
			91	5	ab 01/05
		S65	12. 16. 25	5	ab 01/05
			43. 50	5	ab 09/05
	Sony Ericsson	T610	R4C003	8, 10	ab 09/04
			R6C005	8, 10	ab 09/04
		T630	R4C003	8, 10	ab 09/04
			R6C005	8, 10	ab 09/04
			R7A011	8, 10	ab 03/05
		K750i*	R1AA008*	6, 7 8, 9	ab 09/05*

Fahrzeug-Modell	1er (ab 09/05) 3er Limousine (E90 ab 12/04) 3er Touring (E91 ab 06/05) 5er Limousine (E60 ab 03/03) 5er Touring (E61 ab 03/04) 6er Coupé, 6er Cabrio				
	Handy-Marke*	Handy-Modell	Handy-Software	⚠	Telefon-Ausstattung
BMW Navigationssystem Professional mit integrierter Handylvorbereitung Bluetooth (SA 633)	Motorola	V600	0B.09.1DR A	1	03/05-03/06*
			0B.09.37R	1	ab 03/05
			0B.09.38R	1	ab 03/05
			0B.09.56R	1	ab 03/05
			08.48.24R A	1	ab 09/05
			08.48.6DR	1	ab 09/05
			v5.52	2, 3	ab 03/05*
			v5.60	2	ab 03/05
			v7.00	2	ab 09/05
			v3.30	2	ab 03/05
	Nokia	6310i	v3.40	2	ab 09/05
			v3.50*	2	ab 03/06*
	Siemens	S65	12. 16. 25	4, 5	ab 03/05
			43. 50	4, 5	ab 09/05
			R4C003	8, 10	ab 03/05
			R6C005	8, 10	ab 03/05
	Sony Ericsson	T630	R7A011	8, 10	ab 03/05
			K750i*		
			R1AA008*	6, 7 8, 9	ab 09/05*

Fahrzeug-Modell	3er Limousine (E46 bis 11/04) 3er Touring (E46 bis 05/05) 3er Coupé, 3er Cabrio 5er Limousine (E39 bis 02/03) 5er Touring (E39 bis 02/04) X3, X5, Z4	
	Freigabe-Stand	Teile-Nummer Telefon-Ausstattung
SA 633	09/04	6 946 991
	01/05	6 965 055
	03/05	6 964 113
	09/05	6 963 758
Fahrzeug-Modell	1er (ab 09/05) 3er Limousine (E90 ab 12/04) 3er Touring (E91 ab 06/05) 5er Limousine (E60 ab 03/03) 5er Touring (E61 ab 03/04) 6er Coupé, 6er Cabrio	
	Freigabe-Stand	Teile-Nummer Telefon-Ausstattung
SA 633	03/05	6 972 692
	09/05	6 979 766, 6 982 056
	03/06*	9 116 800, 9 116 801*

* Änderung gegenüber Release 5 vom 24.11.2005

Produktinformation Bluetooth. Empfohlene Mobiltelefone.



Motorola		Fahrzeug-Modell	7er Limousine							
										
V635	V600									
Nokia		BMW Navigationssystem Professional mit integrierter Handylvorbereitung Bluetooth (SA 633)	Handy-Marke*	Handy-Modell	Handy-Software		Telefon-Ausstattung			
	6230i		Motorola	V600	0B.09.56R	1	ab 09/05			
				V635	08.48.24R_A	1	ab 09/05			
					08.48.6DR	1	ab 09/05			
Siemens			Nokia	6230i	v3.30	2	ab 09/05			
	S65				v3.40	2	ab 09/05			
					v3.50*	2	ab 03/06*			
Sony Ericsson			Siemens	S65	43, 50	5	ab 09/05			
	T630		Sony Ericsson	T630	R7A011	8, 10	ab 09/05			
				K750i*	R1AA008*	6, 7 8, 9	ab 09/05*			

Fahrzeug-Modell	7er Limousine	
	Freigabe-Stand	Teile-Nummer Telefon-Ausstattung
SA 633	09/05	6 983 009
	03/06*	9 113 247*

* Änderung gegenüber Release 5 vom 24.11.2005

Produktinformation Bluetooth. Empfohlene Mobiltelefone.



Besondere Hinweise*

Nr.	Handy-Marke	Handy-Modell	Auffälligkeit	Detaillierte Beschreibung des festgestellten Verhaltens	Empfohlene Maßnahme
1	Motorola	V600, V635	Laufendes Gespräch	Ein Anruf kann am Bildschirm des Fahrzeugs als aktiv dargestellt werden, obwohl das Gespräch bereits am Mobiltelefon beendet wurde.	Mobiltelefon für einige Sekunden ausschalten.
2	Nokia	6310i, 6230i	Zugriff auf Telefonbuch	Bei Einträgen des internen Telefonbuchs mit mehreren Telefonnummern wird nur die vom Nutzer als Standard festgelegte Nummer via Bluetooth übertragen.	Keine, da durch Bluetooth-Implementierung des Mobiltelefons bedingt.
3	Nokia	6310i	Kompatibilität Handy-Software	Die Softwareversion v5.52 hat in neueren Tests Fehler gezeigt, weshalb diese Software nicht mehr empfohlen werden kann.	Aktualisierung der Handy-Software auf den Stand v5.60.
4	Siemens	S65	Audio-Funktionalität	Die Bluetooth-Verbindung kann unmittelbar nach einem Gesprächsaufbau verloren gehen, wodurch das Audiosignal nicht mehr an die Freisprecheinrichtung des Fahrzeuges übertragen wird. Das Gespräch kann am Handy fortgesetzt werden. Dieses Verhalten wurde nur bei dem BMW Navigationssystem Professional mit integrierter Handylvorbereitung Bluetooth (SA 633) beobachtet.	Keine, da durch Bluetooth-Implementierung des Mobiltelefons bedingt.
5	Siemens	S55, S65	Zugriff auf Telefonbuch	Der Zugriff auf das interne Telefonbuch des Handys ist mit den BMW Handylvorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle nicht möglich. Nur das Telefonbuch der SIM-Karte ist über Bluetooth verfügbar.	Keine, da durch Bluetooth-Implementierung des Mobiltelefons bedingt.
6	Sony Ericsson	K750i	Kompatibilität Handy-Software	Der einwandfreie Betrieb mit den BMW Handylvorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle kann erst ab Softwareversion R1AA008 garantiert werden. Mit früheren Softwareversionen wurden deutliche Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug festgestellt.	Aktualisierung der Handy-Software auf den Stand R1AA008.
7	Sony Ericsson	K750i	Zugriff auf Telefonbuch	Der Zugriff auf das Telefonbuch der SIM-Karte ist mit dem BMW Navigationssystem Professional mit integrierter Handylvorbereitung Bluetooth (SA 633) nicht möglich. Nur das interne Telefonbuch des Handys ist über Bluetooth verfügbar.	Einträge der SIM-Karte in das telefon-interne Telefonbuch kopieren.
8	Sony Ericsson	K750i, T610, T630	Zugriff auf Telefonbuch	Während der Telefonbuchübertragung via Bluetooth ist die Leistungsfähigkeit des Handys deutlich reduziert. Die Übertragung des Telefonbuchs nach dem erstmaligen Verbinden des Handys kann bis zu 5 Minuten dauern.	Während der Telefonbuchübertragung möglichst keine weiteren Aktionen am Telefon vornehmen.
9	Sony Ericsson	K750i	Bluetooth-Verbindung	Das erstmalige Verbinden des K750i via Bluetooth kann nach Abschluss des Pairing-DIALOGs bis zu einer Minute dauern.	Keine, da durch Bluetooth-Implementierung des Mobiltelefons bedingt.
10	Sony Ericsson	T610, T630	Bluetooth-Verbindung	Die Energiesparfunktion im Bluetooth-Menü des Handys wird nicht unterstützt.	Funktion „Strom sparen“ ausschalten (im Menü Verbindungen / Bluetooth / Freisprecheinrichtg. / Kfz-Freisprecheinr.) um eventuelle Nebeneffekte auf die Bluetooth-Verbindung zu vermeiden.

* Änderung gegenüber Release 5 vom 24.11.2005

Empfohlene Mobiltelefone für BMW Handylvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle (SA 644) und BMW Navigationssystem Professional mit integrierter Handylvorbereitung Bluetooth (SA 633)

Produktinformation Bluetooth. Eingeschränkt nutzbare Mobiltelefone.



Überblick

Neben den von BMW empfohlenen Mobiltelefonen erfüllen weitere Handys die technischen Voraussetzungen, um mit der BMW Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644) und dem BMW Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth (SA 633) betrieben zu werden. Die folgenden Mobiltelefone wurden mit der angegebenen Handy-Software exemplarisch überprüft. Der einwandfreie Betrieb dieser Mobiltelefone mit den BMW Handyvorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644 oder SA 633) kann wegen eines vereinfachten Testablaufs jedoch nicht unter allen Umständen garantiert werden. Daher werden diese Handys als „eingeschränkt nutzbar“ eingestuft.

Die eingeschränkt nutzbaren Mobiltelefone entnehmen Sie der nebenstehenden Tabelle, die auch wichtige Hinweise auf mögliche Funktionseinschränkungen im Zusammenspiel mit den BMW Handyvorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644 oder SA 633) enthält. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf die getestete Handy-Software. Eine ähnliche Funktionalität ist für neuere Softwarestände des Handys zu vermuten; dies kann jedoch nicht zugesichert werden. Sollte das Zusammenspiel eines eingeschränkt nutzbaren Mobiltelefons mit älterer Handy-Software mit den BMW Handyvorbereitungen mit Bluetooth-Schnittstelle (SA 644 oder SA 633) nicht richtig funktionieren, so kann ein neuer Softwarestand des Handys Abhilfe schaffen.

In der Tabelle ist auch angegeben, ob ein Snap-In-Adapter angeboten wird, der die fahrzeugsichere Arretierung, das Aufladen des Mobiltelefons und die Anbindung einer Außenantenne sicherstellt. Die Teilenummern können Sie der nächsten Seite entnehmen.

Handy-Marke*	Handy-Modell	Exemplarisch getestete Handy-Software	Getestet mit Telefon-Ausstattung	Zugriff auf Telefonbuch	Verfügbarkeit Snap-In-Adapter	Hinweise
Motorola	V620	0E.66.0BR	ab 03/05	Ja	Ja (identisch zu V600)	Das Verhalten ist ähnlich zu Motorola V600. Die technische Kompatibilität ist erst ab Softwareversion 0E.66.0BR gegeben; mit früheren Softwareversionen sind Inkompatibilitäten bekannt.
	V3	0E.40.3CR	ab 03/05	Ja	Ja (ab 03/06)*	Das Verhalten ist ähnlich zu Motorola V600.
Nokia	6230	V05.35	ab 03/05	Ja	Ja (identisch zu 6230i)	Das Verhalten ist ähnlich zu Nokia 6230i. Die technische Kompatibilität ist erst ab Softwareversion v5.35 gegeben; mit früheren Softwareversionen sind Inkompatibilitäten bekannt.
	6021	v03.83	ab 03/05	Ja	Nein	Mobiltelefon ohne Kamera. Das Verhalten ist ähnlich zu Nokia 6230i.
	6822	v4.46	ab 03/05	Ja	Nein	Das Verhalten ist ähnlich zu Nokia 6230i.
Siemens	SP65	47	ab 03/05	Ja	Ja (identisch zu S65)	Mobiltelefon ohne Kamera. Das Verhalten ist ähnlich zu Siemens S65.
	SK65*	50*	ab 09/05*	Ja*	Nein*	Mobiltelefon unterstützt Blackberry-Funktionalität. Das Verhalten ist ähnlich zu Siemens S65.*
Sony Ericsson*	K600i*	R2AB002*	ab 09/05*	Ja*	Nein*	UMTS Mobiltelefon mit Kamera. Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K750i. Frühere SW-Versionen sind nicht kompatibel.*
	W800i*	R1AA008*	ab 09/05*	Ja*	Ja (identisch zu K750i)*	Mobiltelefon mit MP3-Player und Kamera. Das Verhalten ist ähnlich zu Sony Ericsson K750i.*

* Änderung gegenüber Release 5 vom 24.11.2005

Produktinformation Bluetooth. Produkt-Portfolio Snap-In-Adapter Bluetooth.



Mobiltelefon	1er Reihe E87	3er Reihe E46	3er Reihe E90, E91	5er Reihe E39, E39/2	5er Reihe E60, E61	6er Reihe E63, E64	X5 SAV E53 X3 SAV E83	7er Reihe E65, E66	Z4 Roadster E85
	MOST	I-Bus	MOST	I-Bus	MOST	MOST	I-Bus	MOST	I-Bus
Nokia 6230i	84 21 6 973 983	84 21 6 973 983	84 21 6 973 983	kein Angebot	84 21 6 973 983	84 21 6 973 983	84 21 6 973 983	84 21 6 973 983	84 21 6 973 983
Nokia 6310i	84 21 0 304 651	84 21 6 930 108	84 21 0 304 651	84 21 6 930 108	84 21 0 304 651	84 21 0 304 651	84 21 6 930 108	84 21 0 304 651	84 21 6 930 108
Siemens S55	84 21 6 935 653	84 21 0 154 606	84 21 6 935 653	84 21 0 154 606	84 21 6 935 653	84 21 6 935 653	84 21 0 154 606	kein Angebot	84 21 0 154 606
Siemens S65	84 21 0 392 326	84 21 0 392 326	84 21 0 392 326	84 21 0 392 326	84 21 0 392 326	84 21 0 392 326	84 21 0 392 326	84 21 0 392 326	84 21 0 392 326
Motorola V525	kein Angebot	84 21 0 307 726	kein Angebot	84 21 0 307 726	kein Angebot	kein Angebot	84 21 0 307 726	kein Angebot	84 21 0 307 726
Motorola V600 Motorola V635	84 21 0 307 726	84 21 0 307 726	84 21 0 307 726	84 21 0 307 726	84 21 0 307 726	84 21 0 307 726	84 21 0 307 726	84 21 0 307 726	84 21 0 307 726
Motorola RAZR V3 *	84 21 0 415 023	84 21 0 415 023	84 21 0 415 023	84 21 0 415 023	84 21 0 415 023	84 21 0 415 023	84 21 0 415 023	84 21 0 415 023	84 21 0 415 023
Ericsson T39	kein Angebot	84 21 6 925 216	kein Angebot	84 21 6 925 216	kein Angebot	kein Angebot	84 21 6 925 216	kein Angebot	84 21 6 925 216
Sony Ericsson T68i	kein Angebot	84 21 0 303 561	kein Angebot	84 21 0 303 561	kein Angebot	kein Angebot	84 21 0 303 561	kein Angebot	84 21 0 303 561
Sony Ericsson T610	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	kein Angebot	84 21 0 304 298
Sony Ericsson T630	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298	84 21 0 304 298
Sony Ericsson K750i *	84 21 9 116 566	84 21 9 116 566	84 21 9 116 566	84 21 9 116 566	84 21 9 116 566	84 21 9 116 566	84 21 9 116 566	84 21 9 116 566	84 21 9 116 566

* Voraussichtlich verfügbar: März 2006

- **Funktionalität Mobiltelefon zu Snap-In-Adapter → siehe Kompatibilitäts-Matrix Seite 2 bis 4**
- Weitere Snap-In-Adapter sind in Planung bzw. in der Entwicklung. Eine Bekanntgabe erfolgt nach Sicherstellung aller notwendigen Bedienfunktionen.