






BMW TIS Home › M' R53... › COOPER S (W11) Coupe... › Engine and gearbox suspension › engine suspension › Replacing right engine mount

Sprache ändern:

BMW TIS - 22 11 001 Motorlager rechts ersetzen

22 11 001	Motorlager rechts ersetzen
	<p>Erforderliche Spezialwerkzeuge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 8 380
	<p>Hinweis: Einsatz nach 03.2002. Schraube ⊖ von Motorlager lösen. Anziehdrehmoment 22 11 6AZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbauhinweis: Schraube erneuern.
	<p>Achtung! Motor mit Rangierwagenheber an Ölwanne abstützen. Beschädigungsgefahr: Geeignetes Material auf Rangierwagenheber legen, damit Ölwanne nicht beschädigt wird!</p>
	<p>- Motortragbock rechts ausbauen.</p>



Hinweis:
Ab 12.2003
Schraube ⊖ lösen und
Motorlager ⊖ ausbauen.
Anziehdrehmoment [22 11 6AZ](#)



Hinweis:
Einsatz vor 03.2002
Motorlager mit
Spezialwerkzeug [11 8 380](#)
umdrehen.
Einbauhinweis:
- Schraube von Motorlager
erneuern!
Anziehdrehmoment [22 11 6AZ](#)

- Bei Karosserien mit M12
Gewinden in der Buchse für
das Motorlager ist das Loch
oben auf Durchmesser 14 mm
und 20 mm tief aufzubohren
sowie die Auflagefläche für
den Schraubenkopf unten plan
zu schleifen. Anschließend die
blanken Flächen mit
Grundierung lackieren.

No posts yet.

Please [register](#) before posting.