

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH®. GEPRÜFTE MOBILETELEFONE. NEUE FAHRZEUGMODELLE.



Überblick

Für die neuen MINI Modelle mit Bluetooth® Freisprecheinrichtung und USB-Audio-Schnittstelle (SA 6ND) oder für die Bluetooth® Mobiltelefon-vorbereitung mit USB-Audio-Schnittstelle (SA 6NE), sind die Telefon- und Audiowiedergabefunktionen von kompatiblen Mobiltelefonen vollständig in das Fahrzeug integriert und können über die Eingabelemente des Fahrzeugs bedient werden. *



Die nachfolgenden Tabellen zeigen ausgewählte, durch die BMW-Group geprüfte Mobiltelefone und die Bewertung ihrer Kompatibilität mit den Sonderausstattungen SA 6ND/6NE. Bitte beachten Sie, dass in Abhängigkeit von der gewählten Fahrzeugkonfiguration unterschiedliche Tabellen existieren:

Tabelle 1a: Radio MINI Visual BOOST (SA 6FP) oder Navigationssystem Business (SA 606) mit Bluetooth® Mobiltelefonvorbereitung und USB Audio Schnittstelle (SA 6NE)

Tabelle 1 b: Radio MINI Visual BOOST (SA 6FP) oder Navigationssystem Business (SA 606) mit Bluetooth® Freisprechanlage und USB Audio Schnittstelle (SA 6ND)

Tabelle 2: Radio MINI BOOST (SA 6FC) mit Bluetooth® Freisprechanlage mit USB Audio Schnittstelle (SA 6ND) oder mit Bluetooth® Mobiltelefonvorbereitung und USB Audio Schnittstelle (SA 6NE)

Weitere Informationen zur Audiofunktionalität (SA 6ND/6NE) erhalten Sie unter <http://www.mini.com/connectivity>

Die Angaben zur Kompatibilität in dieser Tabelle beziehen sich ausschließlich auf die gegenwärtig neuen Fahrzeugmodelle (ab dem Produktionsdatum August 2010). Bitte setzen Sie sich mit Ihrem MINI Service Center in Verbindung bzw. kontaktieren Sie die BMW-Hotline, um weiterführende Informationen über die Kompatibilität mit früheren Fahrzeugmodellen zu erhalten.

Um einen schnellen Überblick zu geben, sind in der Tabelle die von einem Mobiltelefon in Verbindung mit den MINI Mobiltelefonvorbereitungen mit Bluetooth®-Schnittstelle unterstützten Funktionen einer Funktionsgruppe zugeordnet und bezüglich der Unterstützung und Zuverlässigkeit bewertet. Die Funktionsgruppen werden im Anschluss näher erläutert.

Um einen einwandfreien Betrieb des Mobiltelefons innerhalb des Fahrzeuges in Kombination mit SA 6NE zu gewährleisten, empfiehlt die BMW-Group die Verwendung eines Snap-In Adapters, der die sichere Arretierung des Mobiltelefons gewährleistet, so dass es geladen wird und mit der Außenantenne verbunden ist.



Die Intensität des elektromagnetischen Feldes im Inneren des Fahrzeugs kann jedoch nur bei Mobiltelefonen mit einer Anschlussvorrichtung für eine externe Antenne minimiert werden.

Für ausgewählte Mobiltelefone bietet die BMW-Group USB-Snap-In-Adapter (nur in Kombination mit SA 6NE) an, die den USB-Anschluss des Mobiltelefons zusätzlich mit dem Fahrzeug verbinden.

Ein USB-Snap-In-Adapter ermöglicht zusätzlich den Zugriff auf Audio-Dateien, die im Mobiltelefon gespeichert sind. In den unten dargestellten Tabellen wird aufgezeigt, für welche Mobiltelefone ein USB-Snap-In-Adapter verfügbar ist.

Diese Informationen werden regelmäßig für neue Bluetooth® Mobiltelefone aktualisiert.

* SA 6ND und SA 6NE sind nicht in allen Märkten verfügbar.

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH®. GEPRÜFTE MOBILETELEFONE. NEUE FAHRZEUGMODELLE.



Randbedingungen

Da sich die Umsetzung des Bluetooth® Standards bei verschiedenen Mobiltelefonen deutlich unterscheidet und sich im Laufe des Produktlebenszyklus eines Mobiltelefonmodells auch ändern kann, sind Funktionsbeeinträchtigungen im Fahrzeug möglich, die nicht von der BMW-Group zu verantworten sind.

Bitte beachten Sie, dass sich die Aussagen zur Kompatibilität stets auf einen speziellen Softwarestand eines Mobiltelefons beziehen.

Neben dem Softwarestand des Mobiltelefons kann die Kompatibilität auch durch die folgenden Faktoren beeinflusst werden:

- ♦ Hardware-Version des Mobiltelefons
- ♦ Konfiguration des Mobiltelefons (z.B. Größe des Telefonbuchs, Energiesparmodus, ...)
- ♦ Betriebsstatus des Mobiltelefons (z.B. Akku-Ladezustand, Betriebsdauer, Nutzungsgrad, ...)
- ♦ Netzwerk und SIM-Karte

Aus diesem Grund kann eine sporadische Verschlechterung der Funktionen nicht ausgeschlossen werden, auch nicht bei Mobiltelefonen, die ansonsten zuverlässig arbeiten.

Sofern zu einem Mobiltelefonmodell zum Zeitpunkt der Dokumentenerstellung inkompatible Softwarestände bekannt sind, wird dies in der Spalte „Mobiltelefonmodell“ mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten.

Support

Sollte das Zusammenspiel Ihres Handys mit der BMW Bluetooth® Schnittstelle nicht richtig funktionieren, so könnte dies an einem nicht kompatiblen Softwarestand Ihres Handys liegen.

Mit den folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Mobiltelefons können Sie ermitteln, welche Softwareversion sich auf Ihrem Mobiltelefon befindet:

Apple:	[Einstellungen] [Allgemein] [Info] [Version]
HTC:	[Start][Einstellungen] [System][Geräteinformation] [ROM-Version]
LG:	[Menü][Einstellungen] [Telefon-einstellungen] [Handset Information] [Softwarever- sion]
Motorola:	[Menü] [Einstellungen] [TelefonStatus] [Weitere In- formationen] [Softwarever- sion]
Nokia:	*#0000#
RIM: [Info]	[Anwendungen][Optionen]
Sony Ericsson ¹ :	[Menü] [Einstellungen] [Update Service] [Soft- wareversion] oder: >*<<*< [Service Info] [SW-Info]

¹ ">", "<", "<<": Anzahl und Richtung der Joystick-Eingaben

Eine neue Software für Ihr Mobiltelefon erhalten Sie vom Mobiltelefonhersteller oder Ihrem Mobilfunkanbieter. Bei einigen Modellen ist es möglich, dass Sie die Software selbst über das Internet aktualisieren.

Apple:	http://www.apple.com/iphone
HTC:	http://www.htc.com
LG:	http://www.lge.com
Motorola:	http://www.motorola.com
Nokia:	http://www.nokia.com
RIM:	http://www.rim.com/
Samsung:	http://www.samsung.com
Sony Ericsson:	http://www.sonyericsson.com/support

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihr MINI Service Center oder den MINI Kundenservice.

Bitte geben Sie bei jedem Kontakt die Fahrzeugidentifikationsnummer, und wenn möglich auch die Telefonkonfigurations-ID, an. Für Fahrzeugmodelle ab dem Produktionsdatum 09/2007, finden Sie beide IDs im Menü "Bluetooth", Untermenü "Hilfe" (Fahrzeugidentifikationsnummer / Telefonkonfigurations-ID).

Dieses Dokument ist für alle Länder ausser USA, Kanada, Japan und Korea gültig. Um Produktinformationen über Mobiltelefone, die für die Märkte USA und Kanada geprüft wurden, zu erhalten, schauen Sie bitte im Internet unter den folgenden Links nach:

USA:
<http://www.miniusa.com/bluetooth>

Canada:
<http://www.mini.ca/bluetooth>

Produktinformationen über Mobiltelefone, die für die Märkte Japan und Korea geprüft wurden, erfragen Sie bitte bei Ihrem MINI Händler.

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH®. GEPRÜFTE MOBILETELEFONE. NEUE FAHRZEUGMODELLE.



Tabelle 1a: Bluetooth® Mobiltelefonvorbereitung mit USB-Audio-Schnittstelle mit Radio MINI Visual BOOST oder Navigationssystem Business

Mobiltelefon Hersteller / Marke	Mobiltelefon Modell	SIA	Funktionsgruppe											Softwarestand des geprüften Mobiltelefons	
			Snap-In-Adapter / USB-Snap-In-Adapter	Freisprechen	Telefonbuch	Bluetooth Audio Streaming	Kalender und Aufgaben	USB-Audio-Player	Makeln/ Konferenz	Adressen	Kontaktbilder	Text-Nachricht	Memo		
Apple	iPhone !	■/—	●	● ⁽¹⁾	—	—	●	●	—	—	—	—	—	3.1.2	
	iPhone 3G !	■/■	● ⁽⁵⁾	● ^(1,2)	—	—	●	●	—	—	—	—	—	4.0.1♦	
	iPhone 3G S	■/■	● ⁽⁵⁾	● ^(1,2)	—	—	●	●	—	—	—	—	—	4.0.1♦	
	iPhone 4♦	—	● ⁽⁵⁾	● ^(1,2)	—	—	●	●	—	—	—	—	—	4.0.1	
HTC	Touch	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	3.28.405.0	
	Touch Pro	—	●	●	—	—	—	● ⁽¹⁾	●	●	—	—	—	1.90.407.4	
Motorola	Milestone	—	●	● ⁽³⁾	—	—	—	●	●	●	—	—	—	SHOLS_U2_02.034.0	
	RAZR 2 V8	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	80.44.2BR	
	RAZR 2 V9	—	●	●	—	—	● ⁽³⁾	●	●	—	●	●	—	A0.02.03R3	
	ROKR Z6 !	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	R60G_80.33.05R	
Palm	Pre	—	●	●	●	—	—	●	○ ⁽¹⁾	—	—	—	—	1.4.0	
Nokia	C5	—	●	●	● ^(1,3,4)	●	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	v31.022	
	E52	—	●	●	● ^(1,3,4)	●	—	● ^(1,2)	●	●	●	●	○	V21.013	
	E63	—	● ^(1,3)	●	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	—	● ⁽¹⁾	●	—	—	—	●	v102.07.81	
	E71	■/—	○ ^(1,2)	●	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	—	● ⁽¹⁾	●	—	—	—	●	v100.07.76	
	E72	—	● ^(1,3)	●	● ^(1,3,4)	●	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	●	○	v31.023	
	E75	—	● ^(1,3)	●	● ^(1,3,4)	●	—	●	●	●	●	●	●	v202.10.01	
	N78	—	● ^(1,3)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	—	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	—	v12.046	
	N79	—	● ^(1,3)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	—	V11.049	
	N85	—	● ^(1,3)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	●	v10.045	
	N96	—	● ^(1,3)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	●	v10.065	
	N97	—	● ^(1,3,6)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	v0.045	
	N97 mini	—	● ^(1,3,6)	● ⁽¹⁾	—	—	—	●	●	●	●	●	—	v11.0.102	
	5800 XM	□/—	● ^(1,3)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	—	v50.0.005	
	6700c	■/—	●	●	○	—	—	●	●	●	●	—	●	v07.60	
	6151	■/—	●	●	● ^(1,3,4)	—	—	●	○	—	—	—	●	v4.10	
	6230i !	■/—	●	●	● ^(1,3,4)	—	—	● ⁽¹⁾	○	●	●	●	●	v3.88	
	6233 !	■/—	●	●	● ^(1,3,4)	—	—	● ⁽¹⁾	○	—	—	—	●	v5.60	
	6300	■/—	●	●	● ^(1,3,4)	—	—	●	●	—	—	—	●	v5.00	
	6300i !	■/—	●	●	● ^(1,3,4)	—	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	●	v5.20	
	6303c	■/—	●	●	○	—	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	○	v10.10	
	6500c !	■/■	●	●	○	—	—	● ^(2,3)	●	●	●	—	○	v9.45	
	6500s	—	●	●	○	—	—	● ^(1,3)	●	●	—	—	○	v6.6	
	3109c / 3110c	■/—	●	●	○	—	—	● ^(2,3)	●	●	—	—	●	v5.5	

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH®.

GEPRÜFTE MOBILETELEFONE.

NEUE FAHRZEUGMODELLE.



Mobiltelefon Hersteller / Marke	Mobiltelefon Modell	SIA	Funktionsgruppe										Softwarestand des geprüften Mobiltelefons	
			Snap-In-Adapter / USB-Snap-In-Adapter	Freisprechen	Telefonbuch	Bluetooth® Audio Streaming	Kalender und Aufgaben	USB-Audio-Player	Makeln/ Konferenz	Adressen	Kontaktbilder	Text-Nachricht		
Apple	iPhone	■/—	●	● ⁽¹⁾	—	—	●	●	—	—	—	—	3.1.2	
	iPhone 3G	■/■	● ⁽⁵⁾	● ^(1,2)	—	—	●	●	—	—	—	—	4.0.1♦	
	iPhone 3G S	■/■	● ⁽⁵⁾	● ^(1,2)	—	—	●	●	—	—	—	—	4.0.1♦	
	iPhone 4♦	—	● ⁽⁵⁾	● ^(1,2)	—	—	●	●	—	—	—	—	4.0.1	
HTC	Touch	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	3.28.405.0	
	Touch Pro	—	●	●	—	—	● ⁽¹⁾	●	●	—	—	—	1.90.407.4	
Motorola	Milestone	—	●	● ⁽³⁾	—	—	●	●	●	—	—	—	SHOLS_U2_02.034.0	
	RAZR 2 V8	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	80.44.2BR	
	RAZR 2 V9	—	●	●	—	● ⁽³⁾	●	●	—	●	●	—	A0.02.03R3	
	ROKR Z6	—	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	R60G_80.33.05R	
Palm	Pre	—	●	●	●	—	●	○ ⁽¹⁾	—	—	—	—	1.4.0	
Nokia	C5	—	●	●	● ^(1,3,4)	●	● ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	v31.022	
	E52	—	●	●	● ^(1,3,4)	●	● ^(1,2)	●	●	●	●	○	V21.013	
	E63	—	● ^(1,3)	●	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	● ⁽¹⁾	●	—	—	—	●	v102.07.81	
	E71	■/—	○ ^(1,2)	●	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	● ⁽¹⁾	●	—	—	—	●	v100.07.76	
	E72	—	● ^(1,3)	●	● ^(1,3,4)	●	● ⁽¹⁾	●	●	●	●	○	v31.023	
	E75	—	● ^(1,3)	●	● ^(1,3,4)	●	●	●	●	●	●	●	v202.10.01	
	N78	—	● ^(1,3)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	—	v12.046	
	N79	—	● ^(1,3)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	—	V11.049	
	N85	—	● ^(1,3)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	●	v10.045	
	N96	—	● ^(1,3)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	●	v10.065	
	N97	—	● ^(1,3,6)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	● ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	v0.045	
	N97 mini	—	● ^(1,3,6)	● ⁽¹⁾	—	—	●	●	●	●	●	—	v11.0.102	
	5800 XM	□/—	● ^(1,3)	● ⁽¹⁾	● ^(1,3,4)	● ^(1,3,4)	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	—	v50.0.005	
	6700c	■/—	●	●	○	—	●	●	●	●	—	●	v07.60	
	6151	■/—	●	●	● ^(1,3,4)	—	●	○	—	—	—	●	v4.10	
	6230i	■/—	●	●	● ^(1,3,4)	—	● ⁽¹⁾	○	●	●	●	●	v3.88	
	6233	■/—	●	●	● ^(1,3,4)	● ^(2,3)	● ⁽¹⁾	○	—	—	—	●	v5.60	
	6300	■/—	●	●	● ^(1,3,4)	● ^(2,3)	●	●	—	—	—	●	v5.00	
	6300i	■/—	●	●	● ^(1,3,4)	● ^(2,3)	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	●	v5.20	
	6303c	■/—	●	●	○	—	● ⁽¹⁾	●	●	●	—	○	v10.10	
	6500c	■/■	●	●	○	● ^(2,3)	●	●	●	●	—	○	v9.45	
	6500s	—	●	●	○	● ^(1,3)	●	●	—	—	—	○	v6.6	
	3109c / 3110c	■/—	●	●	○	● ^(2,3)	●	●	—	—	—	●	v5.5	

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH®. GEPRÜFTE MOBILETELEFONE. NEUE FAHRZEUGMODELLE.



Tabelle 1b: Radio MINI Visual BOOST (SA 6FP) oder Navigationssystem Business (SA 606) mit Bluetooth® Freisprechanlage mit USB-Audio-Schnittstelle (SA 6ND)

Mobiltelefon Hersteller / Marke	Mobiltelefon Modell	Funktionsgruppe				Softwarestand des geprüften Mobiltelefons
		Freisprechen	Telefonbuch	USB-Audio-Player	Konferenz	
Apple	iPhone !	•	• ⁽¹⁾	•	•	3.1.2
	iPhone 3G !	•	• ⁽¹⁾	•	•	3.1.2
	iPhone 3G S !	•	• ⁽¹⁾	•	•	3.1.2
Motorola	RAZR 2 V8	•	•	—	•	80.44.2BR
	RAZR 2 V9	•	•	•	•	A0.02.03R3
	ROKR Z6 !	•	•	—	•	R60G_80.33.05R
Nokia	E63	•	•	• ⁽¹⁾	•	v102.07.81
	E71	•	•	• ⁽¹⁾	•	v100.07.76
	E75	•	•	—	•	V100.48.78
	N78	•	•	• ⁽¹⁾	•	V21.00
	N79	•	•	• ⁽¹⁾	•	V31.002
	N85	•	•	• ⁽¹⁾	•	V30.019
	N96	•	•	• ⁽¹⁾	•	V12.043
	N97	•	•	—	•	V11.0.021
	3109/3110	•	•	—	•	V07.21
	5800 XM	•	•	—	•	V20.0.012
	6230i !	•	•	—	—	V3.88
	6233 !	•	•	• ⁽¹⁾	•	V5.60
	6300	•	•	•	•	V6.01
	6300i !	•	•	—	•	V5.20
	6303c	•	•	• ⁽¹⁾	•	V09.10
	6500c !	•	•	•	•	V9.48
	6500s	•	•	•	•	V6.60
	6700c	•	•	—	•	V10.40
Sony Ericsson	C902	•	•	—	•	R3EA031
	C905	•	•	—	•	R1FA035
	K770i	•	•	—	•	R8BC004
	K800i	•	•	—	•	R1KG001
	K850i	•	•	—	—	R1FA035
	W902	•	•	—	•	R1DA026
	W995	•	○	—	•	R1GA026

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH®. GEPRÜFTE MOBILETELEFONE. NEUE FAHRZEUGMODELLE.



Mobiltelefon Hersteller / Marke	Mobiltelefon Modell	Funktionsgruppe				Softwarestand des geprüften Mobiltelefons
		Freisprechen	Telefonbuch	USB-Audio-Player	Kon- Makeln/ ferenz	
RIM Blackberry	8110	•	•	—	•	V4.5.0.102
	8300	•	•	—	•	V4.5.0.69
	8800	•	•	—	•	V4.5.0.69
	8900 Curve	•	•	—	•	V4.6.1.101
	9000 Bold	•	•	—	•	V5.0.0.336
Samsung	SGH-D900	•	•	—	—	D900E.05
- nicht unterstützt • Funktion wird unterstützt mit hoher Zuverlässigkeit ○ eingeschränkte Funktionen/beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten dieses Dokuments ! Funktionseinschränkungen festgestellt bei Mobiltelefonen mit einem anderen Softwarestand als hier aufgeführt Funktionale Abweichungen von der Fahrzeugausstattung möglich. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienanleitung Ihres Fahrzeugs sowie in der folgenden Tabelle in der Spalte „Allgemeine Produktinformationen“.						

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH®. GEPRÜFTE MOBILETELEFONE. NEUE FAHRZEUGMODELLE.



Tabelle 2: Radio MINI BOOST mit Bluetooth® Freisprechanlage mit USB-Audio-Schnittstelle oder Bluetooth® Mobiltelefonvorbe-
reitung mit USB-Audio-Schnittstelle

Mobiltelefon Hersteller / Marke	Mobiltelefon Modell	SIA (nur mit SA 6NE)	Funktionsgruppe			Softwarestand des geprüften Mo- biltelefons
		Snap-In-Adapter / USB-Snap-In Adapter	Freisprechen	Telefonbuch	USB-Audio-Player	
Apple	iPhone !	■/■	○	●	●	3.1.2
	iPhone 3G !	■/■	○	●	●	3.1.2
	iPhone 3G S	■/■	○ ⁽⁷⁾	●	●	3.1.2
HTC	Touch Diamond	—	●	●	—	1.93.407.1
LG	KB770	—	●	●	—	v10a
	KM900	—	●	●	—	v10p
Motorola	RAZR 2 V8	—	●	●	—	80.44.2BR
	RAZR 2 V9	—	●	●	○ ^(1.6)	A0.02.03R3
	ROKR Z6 !	—	●	●	—	R60G_80.33.05R
Nokia	E63	—	●	●	○ ^(1.4)	v100.21.110
	E66	■/—	●	●	○ ⁽¹⁾	v210.21.007
	E71	■/—	●	●	○ ⁽¹⁾	v300.21.012
	E75	—	●	●	—	v100.48.78
	N78	—	●	●	○ ⁽¹⁾	V21.00
	N79	—	●	●	○ ⁽¹⁾	v31.002
	N85	—	●	●	○ ⁽¹⁾	v30.019
	N97	—	●	●	—	v11.021
	3109c / 3110c	■/—	●	●	○ ⁽¹⁾	v06.01
	5800 XM	□/—	●	●	○ ⁽¹⁾	v20.0.012
	6230i !	■/—	●	●	—	V3.88
	6233 !	■/—	○ ⁽⁸⁾	●	—	V05.60
	6300	■/—	●	●	○ ⁽¹⁾	v07.21
	6300i !	■/—	●	●	○ ⁽¹⁾	v5.20
	6303c	■/—	●	●	○ ⁽¹⁾	v09.10
	6500c !	■/■	●	●	○ ^(3.5)	v09.48
	6500s	—	●	●	—	v06.60
	6700c	■/■	●	●	○ ⁽³⁾	v10.40

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH®. GEPRÜFTE MOBILETELEFONE. NEUE FAHRZEUGMODELLE.



Mobiltelefon Hersteller / Marke	Mobiltelefon Modell	SIA (nur mit SA 6NE)	Funktionsgruppe			Softwarestand des geprüften Mobiltelefons
		Snap-In-Adapter / USB-Snap-In Adapter	Freisprechen	Telefonbuch	USB-Audio-Player	
Sony Ericsson	C702	■/—	•	•	○ ⁽³⁾	R3EA031
	C901	—	•	•	—	R1FA035
	C902	■/—	•	•	○ ⁽³⁾	R3EA031
	C903	—	•	•	—	R1FA035
	C905	—	•	•	—	R1FA035
	K750i	—	•	•	—	R1CA021
	K770i	—	•	•	—	R8BC004
	K800i	■/—	•	?	—	R8BF003
	K850i	—	•	•	—	R1FA035
	Naite	—	•	•	—	R1FA035
	T715	—	•	•	—	R1FA035
	W705	—	•	•	—	R1FA035
	W902	—	•	•	○ ⁽³⁾	R3EA031
	W910i	—	•	•	—	R1FA035
	W980	—	•	•	○ ⁽³⁾	R3EA031
	W995	—	•	•	—	R1FA035
RIM Blackberry	8100	■/—	•	•	—	v4.5.0.69 (2.7.0.72)
	8110	■/—	•	•	—	v4.5.0.102 (2.7.0.85)
	8300	—	•	•	—	v4.5.0.69 (2.7.0.72)
	8310	—	•	•	—	v4.5.0.69 (2.7.0.72)
	8800	—	•	•	—	v4.5.0.69 (2.7.0.72)
	8900	—	•	•	—	4.5.1.101
	9000	—	•	•	—	5.0.0.336
	9500	—	•	•	—	V4.7.0.141 (4.0.0.174)
Samsung	SGH-D900	—	•	•	—	D900E.05
■ verfügbar □ eingeschränkt verfügbar (nicht verfügbar für alle Serien/Märkte) - nicht verfügbar /unterstützt • Funktion wird mit hoher Zuverlässigkeit unterstützt ○ eingeschränkte Funktionen/beachten Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten dieses Dokuments ! Funktionseinschränkungen festgestellt bei Mobiltelefonen mit einem anderen Softwarestand als hier aufgeführt Funktionale Abweichungen von der Fahrzeugausstattung möglich. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienanleitung Ihres Fahrzeugs sowie in der folgenden Tabelle in der Spalte „Allgemeine Produktinformationen“.						

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH®.

GEPRÜFTE MOBILETELEFONE.

NEUE FAHRZEUGMODELLE.



	Zugeordnete Funktionen	Allgemeine Produktinformationen	Besondere Hinweise / Mögliche Einschränkungen
Freisprechen	<u>Standardumfang</u> - Komfortables Freisprechen über Bluetooth mit hoher Sprachqualität - Stabile Bluetooth-Verbindung - Rasche, zuverlässige Wiederverbindung - Steuerung des Mobiltelefons über die Benutzerschnittstellen des Fahrzeugs und Anzeige des aktuellen Telefonie-Status im Fahrzeug - Problemlose Bluetooth-Kopplung des Mobiltelefons mit dem Fahrzeug <u>Optionaler Umfang</u> - Übertragung von DTMF-Tönen (Dual Tone Multi Frequency) - Anzeige der aktuellen Signalstärke - Anzeige des Roaming-Status - Anruflisten vom Mobiltelefon - Privacy Modus		(1) In seltenen Fällen wurden Abbrüche der Bluetooth-Verbindung beobachtet. In einem solchen Fall ist im Fahrzeug die Audio-Streaming-Funktionalität zu deaktivieren. (2) Nach längerer und intensiver Nutzung des Mobiltelefons kann die Bluetooth-Verbindung nicht mehr automatisch wieder hergestellt werden. In diesem Fall ist das Mobiltelefon kurz aus- und wieder einzuschalten bzw. der Akku des Mobiltelefons kurz zu entfernen. (3) Bei den Nokia E- und N-Serien erfolgt die Bluetooth-Kopplung nicht im Telefon- sondern im Medienmenü. (4) Bei RIM Blackberry-Geräten, die im Enterprise-Modus betrieben werden, hängt die Funktionalität im Fahrzeug von den unternehmensseitig vergebenen Zugriffsrechten ab: die Einstellungen innerhalb der „Bluetooth Policy Group“ müssen den von RIM vorgegebenen Standardeinstellungen entsprechen. (5) In seltenen Fällen wurden Abbrüche der Bluetooth-Verbindung beobachtet. In einem solchen Fall ist das Mobiltelefon neu zu starten und die Bluetooth-Verbindung erneut vom Control-Display aus herzustellen. (6) Die vorherige Anruferkennung wird bei anonym ankommenden Anrufen angezeigt. (7) Es kann vorkommen, dass die Rufnummer durch Sternchen ersetzt wird. (8) In seltenen Fällen wurden Abbrüche der Bluetooth-Verbindung beobachtet. Das kommt oft vor, wenn sich das Mobiltelefon im Idle-Modus befindet. Das Mobiltelefon stellt die Verbindung automatisch wieder her.
Telefonbuch	<u>Standardumfang</u> - Unterstützung der auf dem Mobiltelefon abgelegten Kontakte - Alle mit mindestens einer Nummer versehenen Kontakte im Telefonbuch des Mobiltelefons werden übertragen - Unterstützung aller Nummern eines jeden Kontaktes - Unterstützung der einer Nummer zugeordneten Kategorie (Home, Arbeit, Mobil) <u>Optionaler Umfang</u> - Unterstützung der Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte - Unterstützung der Sortierfolge-Einstellung (Vorname / Nachname)		(1) SIM Telefonbuch wird nicht unterstützt. (2) Um die Adressen im Control-Display korrekt anzuzeigen, ist nur das erste Feld, das sich auf den Straßennamen bezieht, auszufüllen. (3) Nach der ersten Verbindung muss der Setup-Zugang zum Telefonbuch auf dem Mobiltelefon gewährt werden. Bei einigen Mobiltelefonmodellen (z.B. von Apple, Nokia, Sony Ericsson, RIM und Motorola) kann die im Fahrzeug angezeigte Sortierfolge (z.B. „Sortierung nach Nachname“) durch die Sortierfolge-Einstellung im Mobiltelefon beeinflusst werden. Voraussetzung hierbei ist, dass die Namensbestandteile im Mobiltelefon korrekt dem Vornamen- bzw. Nachnamenfeld zugeordnet sind. Falls das Mobiltelefon für den kompletten Namen nur ein Feld vorsieht, ist bei der Eingabe eines Namens auf die korrekte Kommasetzung zu achten, d.h. entweder <Nachname>, <Vorname> oder <Vorname > <Nachname>
Kalender und Aufgaben	<u>Standardumfang</u> - Übertragung der Kalendereinträge und Aufgabenlisten im aktuellen Zeitfenster vom Mobiltelefon <u>Optionaler Umfang</u> - Unterstützung des Fälligkeitsdatums für Aufgaben - Übertragung der Meeting-Teilnehmer	Zeitzone, Uhrzeit und Datum müssen im Fahrzeug und am Mobiltelefon korrekt eingestellt sein.	(1) Bei einigen Mobiltelefonen muss der Datenzugriff am Mobiltelefon explizit nach Verbindungsaufbau bestätigt werden. (2) Bei einigen Mobiltelefonen von Sony Ericsson (z.B. K850i, C902) wird das Fälligkeitsdatum für Aufgaben nicht unterstützt. (3) Sehr lange Texte werden von einigen Mobiltelefonen bei der Übertragung abgeschnitten. (4) Bei einer sehr großen Zahl von Kalendereinträgen werden u.U. nicht alle Einträge übertragen.

PRODUKTINFORMATION BLUETOOTH®. GEPRÜFTE MOBILETELEFONE. NEUE FAHRZEUGMODELLE.



	Zugeordnete Funktionen	Allgemeine Produktinformationen	Besondere Hinweise / Mögliche Einschränkungen
Bluetooth-Audio-Streaming	<u>Standardumfang</u> - Nutzung des im Mobiltelefon integrierten Audio-Players über Bluetooth - Steuerung (Start / Pause / Sprung vor und zurück) über die Eingabeelemente des Fahrzeugs	Die Bluetooth-Audio-Streaming-Funktion muss vor Nutzung aktiviert werden	(1) Die Audio-Player Applikation muss ggf. manuell am Endgerät gestartet werden. (2) Schneller Vor-/Rücklauf wird nicht unterstützt. (3) Anzeige von Titelinformationen wird nicht unterstützt (4) In seltenen Fällen wurden Abbrüche der Bluetooth-Verbindung beobachtet. In einem solchen Fall ist im Fahrzeug die Audio-Streaming Funktionalität zu deaktivieren. (5) Die Anzeige „aktueller Titel von Gesamttitelzahl“ wird nicht von dem Mobiltelefon unterstützt.
	<u>Optional Umfang</u> - Anzeige von Titelinformationen - Schneller Vor-/Rücklauf		
USB Audio Player	<u>Standardumfang</u> - Nutzung des im Mobiltelefon integrierten Audio-Players über die USB-Schnittstelle parallel zum Bluetooth-Telefonbetrieb - Steuerung (Auswahl / Start / Pause / Sprung vor und zurück / Schneller Vor-/Rücklauf / Anzeige von Titeln) über die Eingabeelemente des Fahrzeugs - Anzeige von Titelinformationen - CoverArts werden übertragen und in der Musikdatei abgespeichert - Zufallswiedergabe	Nur in Verbindung mit SA 6FL. Nach Verbinden des Mobiltelefons mit dem Fahrzeug über USB-Kabel ist die Anzeige auf dem Mobiltelefon zu beachten. Es wird empfohlen, das Mobiltelefon vor Anschluss des Audio-Players zu koppeln. Zur Synchronisation des Mobiltelefons mit Musiktiteln wird der Windows Media Player Version 11 empfohlen. Hierbei ist zu beachten, dass der Synchronisationsmodus dem empfohlenen USB-Modus (MTP oder MassStorage Class; siehe rechte Spalte) entspricht.	(1) Es wird nur der MassStorage-Modus unterstützt. Dies muss am Mobiltelefon ggf. explizit ausgewählt werden. Die Funktion ist u.U. nur in Verbindung mit einer externen Speicherkarte verfügbar. (2) Musik wird nach Beendigung des Telefonats nicht weiter abgespielt. (3) Schneller Vor-/Rücklauf wird nicht unterstützt. (4) Der Last-User-Modus (LUM) wird nicht unterstützt. (5) Nach Mute / un-Mute-Schaltung wird der Musik-Titel von Anfang an wiederholt (6) Nach Einschalten der Zündung sollte die Wiederverbindung mit dem Gerät über USB-Kabel erfolgen (7) In Kombination mit SA 6NF wird empfohlen, das Gerät im MassStorage-Modus zu verwenden
	<u>Standardumfang</u> - Makeln zwischen max. 2 parallelen Gesprächen über MMI - Konferenzschaltung		
Makeln / Konferenz	<u>Standardumfang</u> - Makeln zwischen max. 2 parallelen Gesprächen über MMI - Konferenzschaltung		(1) Über die Fahrzeug-Lautsprecher ist kein Klopfen zu hören.
Adressen	<u>Standardumfang</u> - Übertragung der im Mobiltelefon zu einem Kontakt abgelegten Adressen (Geschäft, Privat, E-Mail)		- Bei RIM Blackberry-Mobiltelefonen wird die Besucheradresse nicht vollständig übertragen.
Kontakte	- Übertragung der im Mobiltelefon zu Kontakten abgelegten Bilder und Darstellung im Fahrzeug		Die Übertragung von Kontaktbildern wird nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt. Manche Mobiltelefone übertragen Bilder stark verkleinert und in gespiegelter Ausrichtung.
Text-Nachrichten	<u>Standardumfang</u> - Anzeige der im Mobiltelefon abgelegten sowie neu empfangenen Textnachrichten auf MMI des Fahrzeugs	- Überlange Textnachrichten werden bei der Übertragung gesplittet und chronologisch rückwärts dargestellt. - Der Download der Textnachricht beginnt mit Wechsel in das Nachrichtenmenü. Nach dem Download der Textnachricht ändert sich der Status für alle heruntergeladenen Textnachrichten auf „gelesen“ im Mobiltelefon. - Die maximale Anzahl der Textnachrichten ist begrenzt.	- Mit einigen Mobiltelefonen werden Umlaute und Sonderzeichen nicht korrekt übertragen. - Bei den Sony Ericsson Mobiltelefonen C702, C902, C905, W705 und W902 werden Textnachrichten nur dann im Fahrzeug angezeigt, wenn in den Mobiltelefon-Einstellungen als Speicherziel für Textnachrichten „Telefonspeicher“ ausgewählt ist. - Der Download von Textnachrichten kann je nach Anzahl der im Mobiltelefon gespeicherten Nachrichten relativ lange dauern.
	<u>Standardumfang</u> - Unterstützung von Memos, die im Speicher des Mobiltelefons abgelegt sind		
Memos	<u>Standardumfang</u> - Unterstützung von Memos, die im Speicher des Mobiltelefons abgelegt sind		- Die Übertragung von Memos wird nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt. Bei manchen Nokia-Mobiltelefonen (z.B. N85, N97) werden Memos als Kalendereinträge angezeigt.