

Winter Reifen & Autoservice
Schauenstr. 33
47228 Duisburg

Datum: 07/05/2013 **Uhrzeit:** 12:17:23 (25462)

Kunde: Kuehn Jens
Anwender: Marinkovic
Beschreibung: MINI ONE/COOPER JCW 2008 -
Kennzeichen: VIE-PM 20 **Fahrzeug:** Felgenschlagkompensation ausgeführt * **Strecke:** 46.090 km
Beanstand.:

	Eingangsvermessung		Ausgangsvermessung		Datenbank		Toleranz -	Toleranz +
	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts		
VORDERACHSE								
Gesamtspur	+00°38'		+00°13'		+00°12'		-00°10'	+00°10'
Einzelspur	+00°24'	+00°14'	+00°07'	+00°06'	+00°06'	+00°06'	-00°05'	+00°05'
Max. Differenz								
Sturz	-00°27'	-00°34'	-00°26'	-00°32'	-00°30'	-00°30'	-00°25'	+00°25'
Max. Differenz	+00°07'		+00°06'		+00°00'		-00°20'	+00°20'
Nachlauf	+03°13'	+03°42'	+03°15'	+03°44'	+04°03'	+04°03'	-00°30'	+00°30'
Max. Differenz	-00°29'		-00°29'		+00°00'		-00°30'	+00°30'
Spreizung	+12°13'	+12°11'	+12°13'	+12°11'	+11°35'	+11°35'	-00°30'	+00°30'
Max. Differenz								
Komb. Winkel	+11°46'	+11°37'	+11°46'	+11°38'				
Spurdifferenz winkel								
Max.int.Einschlag								
Max.ext.Einschlag								
Radversatz	-00°01'		+00°08'		+00°00'		-00°15'	+00°15'
HINTERACHSE								
Gesamtspur	+00°34'		+00°35'		+00°24'		-00°08'	+00°08'
Einzelspur	+00°05'	+00°30'	+00°15'	+00°20'	+00°12'	+00°12'	-00°04'	+00°04'
Max. Differenz								
Sturz	-01°52'	-01°41'	-01°52'	-01°32'	-01°45'	-01°45'	-00°20'	+00°20'
Max. Differenz	-00°11'		-00°19'		+00°00'		-00°30'	+00°30'
Radversatz	+00°04'		+00°04'					
Fahrachswinkel	-00°13'		-00°02'		+00°00'		-00°10'	+00°10'
Spurdifferenz	+00°00'		-00°00'					